



End.: Estrada São Pedro de Alcântara, 3980 Magalhães Bastos

§ (21)

§ 2401-7503/ (21) 3335-0143

NATUREZA DO DOCUMENTO:

DATA: 08 / 02 / 2001.

<input checked="" type="checkbox"/>	GULA DE VISITA		ENTREGA DE APARELHO		RETIRADA DE APARELHO
-------------------------------------	----------------	--	---------------------	--	----------------------

NATUREZA DO SERVIÇO:

ORÇAMENTO	PREVENTIVA CORRETIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUTENÇÃO		GARANTIA		CONSERTO
-----------	-------------------------	-------------------------------------	------------	--	----------	--	----------

CLIENTE:	V. S. Grupo Hleze.			TEL.:	
END.:				BAIRRO:	
SETOR:				RESP.:	
VENDEDOR(A):			TÉCNICO:		
QUANTIDADE:	APARELHO:		MODELO:	N.:	
SERVIÇO À EXECUTAR/DESCRIÇÃO:					
<ul style="list-style-type: none"> - Manutenção no equipamento atualizado. - Retirada do RX para conserto. - Retirada da mesa estufa para conserto. - Substituição do laminado do anel de proteção. 					

João da Silva Bastos
Unidade Básica de Saúde
Trador - Campo Alegre

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DO SETOR

Beata

ASSINATURA DO TÉCNICO

Examined by ^{me} B. Lester

ASSINATURA DO SETOR

4657/4

ISS IV