

26/05/81

L

CORREDOR E BANHEIRO (<u>3º</u> ALOJAMENTO)	1º ANDAR	2º ANDAR	3º ANDAR
Nº DE CHUVEIROS COM ÁGUA QUENTE	4	4	4
Nº DE " " " " FUNCIONANDO	3	3	2
Nº " " " " FRIA	9	9	8
Nº " " " " FUNCIONANDO	5	3	4
Nº DE PRIVADAS COM TAMPA	5	5	7
Nº DE PRIVADAS SEM TAMPA	2	2	0
Nº DE ESPELHOS	2	3 1	2
Nº DE LAMPADAS FUNCIONANDO NO CORREDOR	3	4	0 3
Nº DE LE LAMPADAS FUNCIONANDO NO BANHEIRO	3	3	3
Nº DE BOX DE PRIVADAS SEM PORTA	0	0	0
Nº DE TORNEIRAS NO COCHO	10	10 9	10 + 2
Nº DE TORNEIRAS FUNCIONANDO	10	8	10 + 0
BEBEDOR FUNCIONANDO	sim	sim funcional	NÃO
BEBEDOR SEM FUNCIONAR	não	1	sim
Nº DE VASOS SANITARIOS COM AS TAMPAS SOLTAS	0	0	0
Nº DE DESCARGAS QUEBRADAS	0 1	1	0
TORNEIRAS DOS CHUVEIROS CI DEF.	8	8	8
INTERRUPTOR BANH CI DEF	sim	sim	sim
Vidros QUEBRADOS (vidros banheiro)	2	8	5
PISA DO CORREDOR CI PROBLEMAS	não	não	SIM
Anodo de luz (nº de fusíveis-falando)	8	10	5 6
Porta do corredor com vidro quebrado (nº de vidros)	1	1	1
Nº de registros do banheiro quebrados	4	6	6

3º andar sem hebebor no momento ~~26/05/86~~ 26/05/86

~~3º~~ Vazamento em uma "luz" do encanamento dos chuveiros.
piso do banheiro ambientado
todas as terminações sem chuveiros e 3 terminações quebradas
faltando tampa na caixa de luz
tomada do banheiro com defeito.

2º andar. panela do corredor com cordão de aço retido.

3 torneiros do banheiro com vazamento contínuo.

1 tampa da privada quebrada

1 espelho quebrado

faltando uma lâmpada no corredor
conter tampa da caixa de luz

~~interupção do banheiro quebrado~~

4 trinco da porta do banheiro sem funcionar.

1 torneiro do chuveiro faltando e 1 quebrado.

1 registro com vazamento

1º andar tem uma privada totalmente quebrada.

4 lâmpadas sem funcionar no corredor e está faltando uma.

sanitário com problema de vazamento (respinga água constantemente para o lado de fora).

- piso do banheiro principalmente a sub-divisão das latrinas está todo ambientado.

falta ~~chuveiro~~ chuveiros em todas as terminações.

- interupção do banheiro quebrado

- 2 torneiros do banheiro com vazamento contínuo.

- tomada do banheiro com defeito.

- faltando panela na sub-divisão da esada.

- 1 vidro quebrado na sub-divisão da esada.

- interupção dos escada estão todos quebrados.

CORREDOR E BANHEIRO (1º ALOJAMENTO)	1º ANDAR	2º ANDAR	3º ANDAR	
Nº DE CHUVEIROS COM "ÁGUA QUENTE	4 canos	4 canos	0 (zero) (4 canos com	4 canos
Nº DE " " " " FUNCIONANDO	1 (um)	0 (zero)	0 (zero)	1
Nº " " " " FRIA	5 canos	5 canos	5 canos (Apenas 1 chuveiro	14 canos e 1 chuv.
Nº " " " " FUNCIONANDO	0 (zero)	2 canos	1 chuveiro	1 chuv. e 2 canos.
Nº DE PRIVADAS COM TAMPA	6 (seis)	5 (cinco)	5 (cinco)	16.
Nº DE PRIVADAS SEM TAMPA	1 (uma)	2 (duas)	2 (duas)	5
Nº DE ESPELHOS	Falta um (1)	Perfeitos	Perfeitos	Falta 1
Nº DE LAMPADAS FUNCIONANDO NO CORREDOR	(três) 3	2 (duas)	2 (duas)	7
Nº DE LE LAMPADAS FUNCIONANDO NO BANHEIRO	3 (três)	3 (três)	0 (zero)	6
Nº DE BOX DE PRIVADAS SEM PORTA	0 (zero)	0 (zero)	0 (zero)	NENHUM.
Nº DE TORNEIRAS NO COCHO	10 (mou)	10 (dez)	10 (dez)	30
Nº DE TORNEIRAS FUNCIONANDO	8 (mou)	9 (mou)	9 (mou)	26
BEBEDOR FUNCIONANDO	Precazamente	Sim	Sim	
BEBEDOR SEM FUNCIONAR	—	—	—	NENHUM
Nº DE VASOS SANITÁRIOS COM AS TAMPAS SOLTAS	—	—	—	NENHUM.
Nº DE DESCARGAS QUEBRADAS	—	—	—	NENHUMA.
Nº DE PORTAS COM TRINCO (BANHEIRO)	3 (três)	5 (cinco)	2 (duas)	
Nº DE REGISTROS DE CHUVEIRO RECONSTRUIDOS existentes	1 em 5			

falta 1 torneira no cocho | os vazamentos mostram

No 3º andar

Obs: Somente existe um chuveiro
em aço inox.

Obs: - Falta um vidro no banheiro

Obs: Não existem registros nos
chuveiros deste andar

- Lâmpadas não funcionam
por curto circuito
- No quadro elétrico do
- Não existem 4 chaves
com gatilhos, prontas
a provocar curto circuito
- Cerâmica do banheiro
Solta (Foco de germes)
- No corredor (em frente
o quarto 135) cerâmica
Solta.
- Devido a má colocação
do ratorônio cai água no chão.
- Falta cabide de toalhas

OBSERVAÇÕES

No 2º Andar

- cerâmica Solta no banheiro
e corredor
- 1 gatilho no quadro elétrico
do andar.

OBSERVAÇÕES

No 1º andar

- 3 chaves com
- Gatilhos no quadro elétrico do andar. - ~~3~~ gatilhos ^{num} 14 chaves
total de ↑
- 1 lâmpada ~~que~~ apertada
- falta 1 lâmpada no banheiro lado dos vasos
- os vazamentos nas paredes do banheiro e
do quarto vizinhos ao ~~mesmo~~ mostram
evidências de pintura com Cal.
- vidros quebrados no lado do chuveiro
- não tem torneiras p/ abrir o chuveiro
no lado de água fria (5 camos)
- não tem torneiras nos registros de
abertura de 5 só tem 1
- as torneiras do cocho - 1 está travada
pelo estudantes p/ estava vazando
- 2 pingam o dia todo, corrente gasta

104. falta uma
cunha

103 - s/ tampa
do ralo

102 - s/ tampa
do ralo

101 - maquina
quebrada
e bucos tb
vidro rachado

<u>6º</u> ALOJAMENTO (<u>10</u> ANDAR)	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
QUANTOS MORADORES	04	04	04	4	4	02	04		04	04	04	04
QUANTOS ACOCHAMBRADOS	-	-	02	-	4 02	02	-		-	1	-	1
QUANTAS CAMAS VELHAS	04	04	04	4	04	04	04		4	4	4	4
QUANTAS CAMAS NOVAS	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
QUANTOS COLCHÕES NOVOS (ESPUMA)	-	-	-	-	-	-	-		-	4	-	1
QUANTOS COLCHÕES VELHOS (CAPIM)	04	04	04	4	04	04	2		4	-	4	3
QUANTAS MESAS DE CABECEIRAS	-	-	03	-	-	-	-		-	-	-	-
QUANTOS ARMÁRIOS EM PÉS IMO ESTADO (S/PRATELEIRAS)	-	-	04	-	04	04	-		4	-	4	-
QUANTAS MESAS VELHAS	-	02	02	2	02	02	-		2	2	2	-
QUANTAS CADEIRAS	04	04	04	4	04	04	04		4	4	1	3
QUANTAS PERSIANAS SEM FUNCIONAR	-	-	03	-	01	-	-		-	-	1	1
QUANTAS TOMADAS SEM FUNCIONAR	01	01	-	1	-	-	01		-	-	1	1
FECHADURA DAS PORTAS SEM FUNCIONAR	-	01	-	1	-	01	-		1	-	-	-
QUARTO COM INFILTRAÇÃO DO BANHEIRO	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
INTER UPTOR QUEBRADO	-	02	02	-	-	-	01		2	-	2	-

Levantamento antigo.

X X X 0 1 X 0 2 1 1 1

<u>6º</u> ALOJAMENTO (<u>10</u> ANDAR)	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
QUANTOS MORADORES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
QUANTOS ACOCHAMERADOS	-	2	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
QUANTAS CAMAS VELHAS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
QUANTAS CAMAS NOVAS	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
QUANTOS COIÇÕES NOVOS (ESPUMA)	1	0	1	2	0	-	0	0	0	0	1	0
QUANTOS COIÇÕES VELHOS (CAPIM)	3	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4
QUANTAS MESAS DE CABECEIRAS	-	0	0	0	0	-	0	0	1	0	0	1
QUANTOS ARMÁRIOS EM PÉS:IMO ESTADO(S/PRATELEIRAS)	-	4	0	0	3	-	0	4	0	0	1	0
QUANTAS MESAS	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	4
QUANTAS CADEIRAS	4	4	4	3	4	3	3	2	2	3	3	0
QUANTAS PERSIANAS SEM FUNCIONAR	1	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
QUANTAS TOMADAS SEM FUNCIONAR	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
FECHADURA DAS PORTAS SEM FUNCIONAR	-	0	0	0	0	-	1	1	0	0	0	0
QUARTO COM INFILTRAÇÃO DO BANHEIRO	-	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
INTER UPTOR QUEBRADO	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

0 X PJ 1 PJ X 1 X 1 1 X 0

5º ALOJAMENTO (1º ANDAR)	511	512	515	514	512	516	513			
QUANTOS MORADORES	8	8	9	10	8	9				
QUANTOS ACOCHAMBRADOS	0	1	1	2	0	1				
QUANTAS CAMAS VELHAS	8	4	2	7	8	9				
QUANTAS CAMAS NOVAS	0	4	6	1	0	0				
QUANTOS COLCHÕES NOVOS (ESPUMA)	0	0	0	0	0	0				
QUANTOS COLCHÕES VELHOS (CAPIM)	8	8	8	8	8	8				
QUANTAS MESAS DE CABECEIRAS	3	3 ⁵	3 ⁵	1 ⁷	3 ⁵	4 ⁴				
QUANTOS ARMÁRIOS EM PÉSSIMO ESTADO (S/PRATELEIRAS)	3	1	2	5	1	1				
QUANTAS MESAS	1	1	2	1	1	1				
QUANTAS CADEIRAS	5 ³	1 ⁷	3 ⁵	4 ⁴	6 ²	7 ¹				
QUANTAS PERSIANAS SEM FUNCIONAR	3	1	1	3	4	3				
QUANTAS TOMADAS SEM FUNCIONAR	2	3	0	0	0	0				
FECHADURA DAS PORTAS SEM FUNCIONAR	1	0	1	0	1	0				
QUARTO COM INFILTRAÇÃO DO BANHEIRO	0	TEM	0	0	0	0				
INTER UPTOR QUEBRADO	0	0	0"	3	1	0				
GRADE DE CIMA DA PORTA QUEBRADA	1	2	2	2	1	1				
VIDRO DA JANELA QUEBRADA	1	1	2	0	1	1				
LIMPESZA PÉSSIMA	-	-	*	-	-	X				
NÃO ENTREGA PAPEL	-	-	-	-	-	X				

*

<u>6º</u> ALOJAMENTO (<u>3º</u> ANDAR)	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672
QUANTOS MORADORES	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
QUANTOS ACOCHAMBRADOS	0	0	1	0	0	-	-	-	-	1	-	-
QUANTAS CAMAS VELHAS	4	4	4	4	0	4	-	-	-	1	1	-
QUANTAS CAMAS NOVAS	0	0	0	0	4	0	4	4	4	-	3	4
QUANTOS COLCHÕES NOVOS (ESPUMA)	4	0	2	4	4	4	4	4	3	-	-	4
QUANTOS COLCHÕES VELHOS (CAPIM)	0	4	2	3	0	-	-	-	-	1	4	-
QUANTAS MESAS DE CABECEIRAS	0	0	0	0	1	-	-	-	1	-	4	1
QUANTOS ARMÁRIOS EM PÉSSIMO ESTADO (S/PRATELEIRAS)	4	0	2	4	0	-	2	1	-	-	-	-
QUANTAS MESAS	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2
QUANTAS CADEIRAS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4
QUANTAS PERSIANAS SEM FUNCIONAR	0	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	0
QUANTAS TOMADAS SEM FUNCIONAR	0	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	0
FECHADURA DAS PORTAS SEM FUNCIONAR	0	0	0	1	0	-	-	-	-	-	-	0
QUARTO COM INFILTRAÇÃO DO BANHEIRO	0	0	0	0	0	-	1	-	-	-	-	-
INTER UPTOR QUEBRADO	0	1	0	1	0	-	-	1	-	1	1	0

1 X 1 1 0 1 1 1 1 1 X X 1

<u>6º</u> ALOJAMENTO (<u>3º</u> ANDAR)	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
QUANTOS MORADORES	4	4	4	4	4	5	4	0	3		4	4
QUANTOS ACOCHAMBRADOS	1	-	1	-	-	1	-	5	1		2	-
QUANTAS CAMAS VELHAS	4	4	1	4	1	4	4	4	4		-	-
QUANTAS CAMAS NOVAS	-	-	3	-	1	0	-	0	-		4	4
QUANTOS COLCHÕES NOVOS (ESPUMA)	4	1	0	4	4	2	-	0	1		4	4
QUANTOS COLCHÕES VELHOS (CAPIM)	-	3	4	-	-	2	4	4	3		-	-
QUANTAS MESAS DE CABECEIRAS	-	-	1	-	-	1	1	1	-		1	1
QUANTOS ARMÁRIOS EM PÉS IMO ESTADO (S/PRATELEIRAS)	-	-	4	-	-	0	-	0	2		-	1
QUANTAS MESAS	4	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2
QUANTAS CADEIRAS	4	4	4	4	4	4	4	4	3		4	4
QUANTAS PERSIANAS SEM FUNCIONAR	-	-	0	-	-	0	-	1	-		-	-
QUANTAS TOMADAS SEM FUNCIONAR	-	-	2	-	-	0	-	0	-		-	-
FECHADURA DAS PORTAS SEM FUNCIONAR	-	-	1	-	-	1	1	0	-		-	-
QUARTO COM INFILTRAÇÃO DO BANHEIRO	SIM*	-	-	-	-	NÃO	-	0	-		-	-
INTER UPTOR QUEBRADO	SIM*	-	3	-	-	NÃO	-	0	-		-	-

* INFILTRAÇÃO NO QUARTO

1 1 1 0? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2º ALOJAMENTO (1º ANDAR)	PORTARIA		DEPÓSITO						
	211	212	213	214	215	216	217		
QUANTOS MORADORES	8	8	8	8	8	8	8		
QUANTOS ACOCHAMBRADOS	—	1	3	—	—	—	—		
QUANTAS CAMAS VELHAS	—	2	5	7	7	1	7		
QUANTAS CAMAS NOVAS	8	6	4	1	1	7	1		
QUANTOS COLCHÕES NOVOS (ESPUMA)	1	—	—	—	—	—	4		
QUANTOS COLCHÕES VELHOS (CAPIM)	7	8	11	8	8	8	4		
QUANTAS MESAS DE CABECEIRAS	5	—	2	1	2	1	1		
QUANTOS ARMÁRIOS EM PÉS IMO ESTADO (S/PRATELEIRAS)	1	1	2	2	2	—	—		
QUANTAS MESAS	1	1	1	1	1	1	1		
QUANTAS CADEIRAS	6	7	6	7	8	8	8		
QUANTAS PERSIANAS SEM FUNCIONAR	2	3	2	2	—	—	3		
QUANTAS TOMADAS SEM FUNCIONAR	—	4	1	3	—	—	1		
FECHADURA DAS PORTAS SEM FUNCIONAR	—	—	—	—	—	—	1		
QUARTO COM INFILTRAÇÃO DO BANHEIRO	—	TEM	—	TEM	—	—	—		
INTER UPTO QUEBRADO	—	2	—	—	—	—	—		
CADEIRA QUEBRADA	—	1	3	1	—	3	—		
FECHADURA FALTANDO MAÇANETA	—	—	1	1	—	—	—		
VIDRO QUEBRADO	1	3	3	—	—	2	2		
MESA CABECEIRA S/ GAVETA	—	1	1	1	2	1	—		
JANELA COM DEFEITO			2			1	1		
PORTA SEM CIRCULADOR DE AR				1					
LIXEIRA									

211 - não fazem limpeza

lixar em todos os quartos
* CORTINA ENTRE QUARTO E SALA DE ESTUDO

213 * DDT.

não separamos no quarto
nã fazem a limpeza.

214 - DDT

NÃO FAZEM LIMPEZA
COLCHÃO DE ESPUMA

215 - ^NLIMPEZA DOS QUARTOS
COLCHÃO DE ESPUMA

216 - ^NLIMPEZA DOS QUARTOS

217 - ^NLIMPEZA DOS QUARTOS
MELHORA DO BANHEIRO

212 * TANQUE NO BANHEIRO PARA LAVAR ROUPA, PRATO, ETC

* LÂMPADAS FORTE PARA A SALA
DE ESTUDO

* UM TELEFONE PARA CADA ACQUARTAMENTO

^N LIMPEZA DOS QUARTOS

- INFILTRAÇÃO MUITO BRABA . (DO BANHEIRO)

224 → o pessoal do quarto é que faz a limpeza.

227 → " " " " " " " "

226 → " " " " " " " "

responsável dos armários (quarto)

225 → não fazem a limpeza.

responsável dos armários (quarto)

221 → não fazem limpeza

222 → " " "

deviam dar material da limpeza.
deixar o quarto.

223 → { Porta: sério problema (sem maçaneta, fechadura; em péssimo estado)
Mesa: Se encontra em péssimo estado.
1 Armário com a parte do fundo descolada.
não fazem limpeza.

24 → não fazem limpeza.

26 → a cama de um dos moradores é dele mesmo

onze minutos e os outros (necessidade)

não fazem limpeza.

telefone para pedir alojamento

25 →

<u>2º</u> ALOJAMENTO (<u>3º</u> ANDAR)	27	28	29	231 231	232	233	234	235	236	237
QUANTOS MORADORES	ZELADOR	DEFEITO	2	8	8	8	8	8	8	8
QUANTOS ACOCHAMBRADOS	-	-	1	3	-	-	-	2	1	5
QUANTAS CAMAS VELHAS	-	-	(BELICHE) 2	5	-	4	2	8	3	5
QUANTAS CAMAS NOVAS			1	3	8	4	7	2	8	6
QUANTOS COLCHÕES NOVOS (ESPUMA)			2	3	8	-	2	1	2	2
QUANTOS COLCHÕES VELHOS (CAPIM)			1	6	-	8	6	9	7	9
QUANTAS MESAS DE CABECEIRAS			1	3	8	3	2	1	5	2
QUANTOS ARMÁRIOS EM PÉS BOM ESTADO (S/PRATELEIRAS)			-	-	-	-	2	1	1	-
QUANTAS MESAS			-	1	1	1	1	1	1	1
QUANTAS CADEIRAS			2	4	7	5	8	2	6	6
QUANTAS PERSIANAS SEM FUNCIONAR			-	2	-	-	2	2	-	1
QUANTAS TOMADAS SEM FUNCIONAR			1	1	-	4	-	6	4	-
FECHADURA DAS PORTAS SEM FUNCIONAR			-	1	-	1	-	1	-	1
QUARTO COM INFILTRAÇÃO DO BANHEIRO			-	-	-	-	-	-	-	-
INTER UPTOR QUEBRADO			-	-	-	-	-	-	-	1
CADEIRA QUEBRADA			-	1	1	2	1	1	3	-
FECHADURA FALTANDO MAÇANETA			-	-	-	-	1	-	-	1
VIDRO QUEBRADO			-	6	2	5	1	7	-	3
MESA DE CABECEIRA S/ GAVETA			-	1	-	2	2	1	4	1
JANELA COM DEFEITO			-	-	-	-	-	2	-	1
PORTA SEM CIRCULADOR DE AR			-	1	-	-	-	-	-	-
LIXEIRA			NÃO	-	-	NÃO	-	NÃO	NÃO	-

006
40
30 3
28

231 → não fazem limpeza
não fazem papel higiênico

232 → não fazem limpeza.
iluminação de sala de estudos

233 → não fazem limpeza.
iluminação de sala de estudos.
faltam de tomada no S.E.
mais cadeiras

* caixa da persiana faltando t'bug.
vassoura pro quarto

* portel de porta em péssimo estado

235 faltam de mesa de cabeceira
não fazem limpeza.
iluminação de sala de estudos

persianas não funcionam

237 → portel de janela ~~quebrou~~ faltando
faltando resina.
não fazem limpeza.
vassal no quarto.

236 → não fazem limpeza.

* substituição do telhado na S. Estada

234 → não fazem limpeza.

29 → não fazem limpeza.

	PG.	PG.	PG.	PG.	PG.	PG.	PG.	PG.	PG.	PG.
<u>1º</u> ALOJAMENTO (<u>3º</u> ANDAR)	131	132	133	134	135	136	137	18	19	17
QUANTOS MORADORES	8	8	8	9	9	8	7	3	2	
QUANTOS ACOCHAMBRADOS	0	-	2	1	1	-	-	1	-	
QUANTAS CAMAS VELHAS	-	8	3	1	2	4	4	-	-	
QUANTAS CAMAS NOVAS	8	-	5	7	4	4	4	1	2	
QUANTOS COLCHÕES NOVOS (ESPUMA)	-	-	-	-	2	4	2	-	-	
QUANTOS COLCHÕES VELHOS (CAPIM)	6	6	8	8	5	7	6	-	1	
QUANTAS MESAS DE CABECEIRAS	1	4	3	2	3	3	5	1	1	
QUANTOS ARMÁRIOS EM PÉSSIMO ESTADO (S/PRATELEIRAS)	2	4	4	-	2	-	-	-	-	
QUANTAS MESAS	4	2	1	2	2	1	1	-	3	
QUANTAS CADEIRAS	8	5	7	8	11	5	7	3	1	
QUANTAS PERSIANAS SEM FUNCIONAR	2	2	1	-	1	2	1	-	-	
QUANTAS TOMADAS SEM FUNCIONAR	-	7	-	3	3	-	-	-	-	
FECHADURA DAS PORTAS SEM FUNCIONAR	2	-	-	1	-	4	-	-	1	
QUARTO COM INFILTRAÇÃO DO BANHEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INTER UPTOR QUEBRADO	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
DELICHES	1	-	-	-	2	-	-	1	-	
LATA DE LIXO	NÃO	NÃO	-	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	
VÍDRAS QUEBRADAS	2	-	-	2	5	8	-	-	-	

18 - Moradores precisam
outro modo para
banho.

132 - Periscópio
está com a
corda rebentada

133 - 3 mesas de
cabeceira sendo só
uma boa

o vidro não abre,
da sala de estudos.

134 - Fechadura
emperrada

135 - Moradores
podem fazer arrumar
armário e o responsável
não ARRUMA (ORLANDO)

Periscópio falta corda

Tabela tem cabeça de
água rebentada.

3 cadeiras da sala de estudos.

136 - 2 Cadeiras quebradas
- 1 Cama mala quebrada
- 1 Porta não funciona bem
- 2 Cadeiras não da sala
de estudos.

137 - Armários em péssimo estado,
o fundo rto.
- Porta do macaneta quebrada
- Lâmpada fluorescente na sala
de estudos.

138 - 4 Camas quebradas
- Faltam colchões
- 2 Cadeiras quebradas
- Macanetas quebradas

19 - Macaneta quebrada
Periscópio rebentado
1 Morador é funcionário
da Universidade.

	Pq	Pg.	PG: 20.00		Pq.	PG ^{lo}	Pg	R	Pg	
<u>1º</u> AIOJAMENTO (<u>2º</u> ANDAR)	121	122	123	125	124	127	126	16	15	14
QUANTOS MORADORES	7	11	7	7	8	8	8	2	2	2
QUANTOS ACOCHAMBRADOS	-	3	-	1	1	-	4	-	-	-
QUANTAS CAMAS VELHAS	5	7	5	6	3	3	2	1	1	-
QUANTAS CAMAS NOVAS	3	-	1	2	1	5	6	1	1	2
QUANTOS COLCHÕES NOVOS (ESPUMA)	-	1	-	-	2	6	3	-	1	2
QUANTOS COLCHÕES VELHOS (CAPIM)	9	10	3	8	5	2	5	2	1	-
QUANTAS MESAS DE CABECEIRAS	17	-	-	17	17	44	-	17	-	17
QUANTOS ARMÁRIOS EM PÉS IMO ESTADO (S/PRATELEIRAS)	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1
QUANTAS MESAS	3	1	3	1	1	1	1	1	-	1
QUANTAS CADEIRAS	6.8	8	4.4	5.3	1.7	8	7.1	2	2	2
QUANTAS PERSIANAS SEM FUNCIONAR	1	1	1	-	-	2	3	1	-	-
QUANTAS TOMADAS SEM FUNCIONAR	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1
FECHADURA DAS PORTAS SEM FUNCIONAR	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
QUARTO COM INFILTRAÇÃO DO BANHEIRO	-	1	-	-	sin	-	-	-	-	-
INTER UPTOR QUEBRADO	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
beliches	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
vidros quebrados	1	3	2	-	-	-	-	-	1	-
tato de lixo						NÃO	NÃO			

11 morad.

↳ obs.

quarto 16 - Pormans
nã funciona
Porta tem maçaneta
quebrada

122 → Colchão de
espuma trazido
de casa.

Pormans da Sala
de estudo não funciona

1 fechadura avariada e maçaneta
quebrada - Uma janela tem
o cabo de aço rebentado
banheiros - foi consertado
com pintura

Luz na sala de estudos
é fundamental -
Luz fluorescente.

→ Janela da sala de
estudos tem cabo de aço
arrebentado

→ Morada muito hostil

→ 2 cadeiras da sala
de estudos

14 armário quebrado
- Tomada com cento
circuito pequeno
a Janela tem o
Cabo de aço arrebentado

121 → 1 morador não
permanece a semana
inteira e formou-se
uma quebrada

Maçaneta quebrada
- Uma janela tem
o cabo de aço rebentado.

123 - Armários sem prate-
leira → Carpintaria não
de mais madeira
+ 1 cadeira quebrada
1 Pormans tem corda
rebentada

125 → Um morador
vive + no 49 que no
Alôja.

1 morador e arrebentado
sobram 2 vargas, 2 vão
re formar no mês do ano
1 mesa de cabeceira quebrada
5 cadeiras sendo 3 quebradas

124 → infiltração do banheiro
Pótem pintado.
Janela tem o cabo de aço
rebentado

127 → Mesas de Cabeceira
estão quebradas
2 persianas e corda
rebentada

- Maçaneta quebrada
fechadura não funciona

- Moradores requerem conserto.

126 → 2 Armários e Prateleira
maçaneta quebrada

<u>10</u> ALOJAMENTO (<u>10</u> ANDAR)	PG	PG	PG	PG	PG	PG	N	PG		
	11	12	13	14	15	16	17	12	13	
QUANTOS MORADORES	8	10	8	7	7	8	7	2		
QUANTOS ACOCHAMBRADOS	0	2	—	—	—	2	—	—		
QUANTAS CAMAS VELHAS	2	3	6	—	6	1	2	—		
QUANTAS CAMAS NOVAS	6	6	2	8	2	7	2	2		
QUANTOS COLCHÕES NOVOS (ESPUMA)	6	1	3	—	4	4	7	2		
QUANTOS COLCHÕES VELHOS (CAPIM)	2	7	8	8	5	4	0	—		
QUANTAS MESAS DE CABECEIRAS	0.8	4.4	—	2.6	3.5	3.5	—	—		
QUANTOS ARMÁRIOS EM PÉS IMO ESTADO (S/PRATELEIRAS)		—	—	—	—	2	2	—		
QUANTAS MESAS		2	1	1	1	2	1	—		
QUANTAS CADEIRAS	13.8	5	4	9	8	5	7	—		
QUANTAS PERSIANAS SEM FUNCIONAR	1	1	1	obs.	1	1	—	—		
QUANTAS TOMADAS SEM FUNCIONAR	1	—	—	—	4	—	3	—		
FECHADURA DAS PORTAS SEM FUNCIONAR	—	4	—	—	4	—	—	—		
QUARTO COM INFILTRAÇÃO DO BANHEIRO		—	—	Sim	—	—	—	—		
INTER UPTOR QUEBRADO		1	—	—	—	—	—	—		
MESAS DE CABECEIRA QUEBRADA		—	—	1	—	—	1	—		
VIDROS QUEBRADOS NO QUARTO		—	1	1	3	—	2	—		
CADEIRAS QUEBRADAS	5	1	—	—	1	—	—	—		

46 FALTAM.
58.

58 cad.

4.

4.47
26
53

Obs: 114 moram 4
+ 1 morador in present

- PERSIANAS FUNCIONAM PRECARIAMENTE
- LAMPADA FLUORESCENTE NA SALA DE ESTUDO

- aloj 111 - 1 colchão de capim estava cheio de mofo e um dos moradores pegou uma revista (mangentipato) alérgica
- 1 cadeira quebrada servindo de mesa de cabeceira
- persiana q/ cozinha quebrada

Obs: 116

Moram 8 + 2 acasalhambros
Constam 2 mesas sendo 1 particular
5 cadeiras + 2 que servem como mesa
Tem lampada fluorescente na sala de estudo -

Obs:

2 camas velhas e
2 beliches

1 colchão de espuma pertence ao morador → 1 colchão velho embaixo da cama
Mesa da sala de estudo em estado precário
Tomadas precárias dando curto-circuito frequent

Aloj. 115

8 cadeiras
sendo 1 quebrada
1 persiana emperrada
1 persiana rebentada

Porta não fecha /
chave e agarra no
portal.

Falta lata de lixo

117 Observações:

1 Morador possui um
Colchão de espuma patrada.
2 mesas - sendo 1 particular
5 cadeiras sendo 1 quebrada
O portal das portas apresenta
problemas.
interruptor quebrado

118

Persiana da sala de estudo quebrada
Os moradores encerram o quarto
as portas em estado penoso.

Quarto 13 1º Andar do 1º
alugamento
Usado como depósito e
moradia do responsável
pelo 1º alugamento

quarto 12 → armário
pertence ao morador
2 cadeiras, 1 mesa pertence ao
morador.

FR ALOJAMENTO (2^o ANDAR)

ALOJAMENTO Nº _____

-

15

SITUAÇÃO	3 pessoas por quarto 6 por apto.									
CHUVEIROS NÃO FUNCIONANDO	-	-	-	-	-	-	2	2	tampa cabo 1	
PRIVADA SEM TAMPA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
TORNEIRAS COM DEFÉITO	1	1	1	2	-	2	1	-	-	
DESCARGA QUEBRADA	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
PIAS FALTANDO	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
PIAS SOLTAS	2	2	-	3	-	2	1	-	2	1
INFILTRAÇÃO	-	X	X	-	X	X	X	-	X	
TOMADAS QUEBRADAS	3 esp.	2 esp.	2 esp.	4 esp.	5 esp.	4 esp.	1 esp.	2 esp.	5 esp.	
ARMÁRIO QUEBRADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COLCHÕES DE CAPIEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TACOS SOLTOS/LADRILHOS SOLTOS	Sim	-	-	tacos	-	-	-	-	-	
LÂMPADAS/LÂMPADAS DA MESA QUEIMADAS	1 mesa	2 mesa	-	1 mesa	-	1 da mesa	1	1 mesa	1 mesa	
FICHADOS QUE MORAM FORA	1 Fora 2 coch.	1 fora 2	-	-	-	-	2 coch. 1 coc.	1 Fora	-	
MORADORES NÃO ALUNOS ++	-	-	-	-	-	-	-	-	2 POS GRAD.	
LIMPEZA NOS BANHEIROS (GERAL) +++	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	
Ralo,	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210.

++ ALUNOS COL. TÉCNICO?, PÓS-GRADUANDOS?, etc..

+++ QUANTAS VEZES NA SEMANA

OBSERVAÇÕES :

Trincos de portas e armários
RECLAMAÇÃO Geral.

quecho,

25/05/84

<u>3º</u> AIOJAMENTO (<u>2º</u> ANDAR)	PG	PG	PG	PG	PG	PG	PG	PG	PG	
	34	35	36	321	322	323	324	325	326	327
QUANTOS MORADORES	2	2	8	10	8	9	8	9	9	
QUANTOS ACOCHAMBRADOS	0	0	0	2	0	1	1	1	1	
QUANTAS CAMAS VELHAS	1	0*	2	6	6	5	3	4	1	
QUANTAS CAMAS NOVAS	0	0	6	3	2	3	6	5	7	
QUANTOS COLCHÕES NOVOS (ESPUMA)	1	1	1	0	1	2	5	4	0	
QUANTOS COLCHÕES VELHOS (CAPIM)	1	1	6	9	7	6	4	4	8	
QUANTAS MESAS DE CABECEIRAS	0	2	1	0	1	2	2	6	5	
QUANTOS ARMÁRIOS EM PÉS BMO ESTADO (S/PRATELEIRAS)	0	0	3	2	2	3	0	0	2	
QUANTAS MESAS	2	2	2	1	1	1	1	2	3	
QUANTAS CADEIRAS	2	4	8	8	6	9	6	6	7	
QUANTAS PERSIANAS SEM FUNCIONAR	0	1	2	0	2	1	1	2	2	
QUANTAS TOMADAS SEM FUNCIONAR	1	0	0	0	0	2	4	5	3	
FECHADURA DAS PORTAS SEM FUNCIONAR	0	0	0	1	0	2	2	0	1	
QUARTO COM INFILTRAÇÃO DO BANHEIRO	0	0	0	Sim	0	Sim	0	0	0	
INTER UPTOR QUEBRADO	0	0	0	0	1	2	0	0	1	
No 48	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
Janelas quebradas (^{made} vidros)	0	1	4	2	0	3	1	6	1	
Paredes em mau estado	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	
Faltando cesta de lixo	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	
^{problemas} Valtagem	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	

35 - S/armário

321 - 1 cama quebrada

322 - 1 cad. "

322 - 3 cama "

322 - piolho de andorinha

322 - 1 janela quebrada

323 - 3 cad. "

323 - 1 janela "

324 - 6 cadeira "

325 - luminária e/zevilho

327 - 1 janela quebrada

327 - 1 " mald. " 2 cadeiras quebradas.

36 - 1 beliche (velho).

1 cadeira quebrada

janela com grade de aço ausente.

325 - 2 camas novas quebradas.

326 - 1 cama quebrada

5 tomados

todos feitos

de madeira.

e
luz fluorescente.

25/05/84

40

	PG	PG	PG	PG	PG	PG	PG	PG
<u>3º</u> ALOJAMENTO (<u>1º</u> ANDAR)	33	311	312	313	314	315	316	317
QUANTOS MORADORES	4	10	8	10	9	8	9	8
QUANTOS ACOCHAMBRADOS	0	3	0	2	1	0	1	0
QUANTAS CAMAS VELHAS	-	3	2	3	5	8	5	0
QUANTAS CAMAS NOVAS	0	1	6	5	3	0	3	8
QUANTOS COLCHÕES NOVOS (ESPUMA)	0	0	0	0	0	0	0	7
QUANTOS COLCHÕES VELHOS (CAPIM)	2	8	7	8	7	8	8	1
QUANTAS MESAS DE CABECEIRAS	0	2	4	4	0	1	0	6
QUANTOS ARMÁRIOS EM PÉS IMO ESTADO (S/PRATELEIRAS)	-	11	4	2	2	2	2	1
QUANTAS MESAS	0	1	1	1	1	1	1	1
QUANTAS CADEIRAS	0	6	7	7	7	9	8	9
QUANTAS PERSIANAS SEM FUNCIONAR	1	11	0	1	2	0	2	21
QUANTAS TOMADAS SEM FUNCIONAR	1	5	3	6	5	4	1	4
FECHADURA DAS PORTAS SEM FUNCIONAR	0	11	0	0	1	0	0	1
QUARTO COM INFILTRAÇÃO DO BANHEIRO	0	0	Sim	0	Sim	0	0	0
INTER UPTOR QUEBRADO	1	0	0	1	1	1	1	1
- ^{Problema na} VOLTAGEM (queda da luz)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
moradores 49 -	0	1	1	1	1	0	0	0
vidros quebrados.	1	0	2	2	3	0	3	7
Infiltração sala de estudo e quarto	0	0	não	0	0	0	0	0
Paredeles em mau estado	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
faltando esta de liço)	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim

Obs - 2 beliches velhos ()
 2 velhos não dos alunos - de espuma } 33 Eles dizem que não
 não tem nenhum armário } são todos do Colégio
 fêmea.

312 - 1 cama nova quebrada. → verifica se Jorge Lima
 2 colchões não dos alunos. mora no 312 e no 49
 2 murelhos quebrados e faltando parafusos
 2 cadeiras totalmente quebradas
 necessita luz fluorescente sob a estufa.
 de que necessita de dedetização.

311 - 2 beliche prando que um é particular.
 4 cadeiras quebradas
 necessita luz fluorescente sob a estufa
 necessita de dedetização

313 - 2 colchões de espuma dos alunos.
 1 arcazinha em péssimo estado
 1 ^{colchão} dos alunos
 2 cadeiras quebradas
 necessita luz fluorescente sob a estufa
 de dedetização

315 - 1 arm de madeira em péssimo estado
 6 cadeiras quebradas
 de dedetização
 precisa de cupim nos armários

316 - 4 cadeiras quebradas
 necessita luz fluorescente sob a estufa.
 1 janela com a cordoalha amarelada.
 de dedetização

317 - 1 colchão de espuma e do aluno
 de dedetização
 4 cadeiras quebradas
 1 ~~colchão~~ cama nova quebrada.
 necessita luz fluorescente sob a estufa
 1 janela com cordoalha amarelada.

314 - - uma cama nova com defeito
 - faltando um colchão de colírio
 - 4 cadeiras quebradas
 - faltando tampa da caixa da persiana
 - 1 janela com o pino da persiana
 quebrada.
 - tem um mocho que mora a 2 anos
 e não estuda na universidade.

- todos pedem luz fluorescente nos salas
 de estudo.

- *Staphylinus* 424 con resto de *funella* *quadrata*!
- " 425 *idem*
- " 423 *idem*
- " 420 *idem*
- " 423 *idem*
- " 44
- " 45 *funella* *A. funicularis*!

4º ALOJAMENTO (1º ANDAR)	411	412	413	414	415	416	417	42	43	41
QUANTOS MORADORES	8	8	8	8	8	7	8	2	2	
QUANTOS ACOCHAMBRADOS	2	0	1	0	0	0	0	0	0	
QUANTAS CAMAS VELHAS	1	8	6	6	2	6	8	0	1	
QUANTAS CAMAS NOVAS	7	0	2	2	6	2	0	2	1	
QUANTOS COLCHÕES NOVOS (ESPUMA)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
QUANTOS COLCHÕES VELHOS (CAPIM)	8	8	8	8	3	3	8	2	1	
QUANTAS MESAS DE CARECEIRAS	0	0	2	0	3	1	4	1	4	
QUANTOS ARMÁRIOS EM PÉS IMO ESTADO (S/PRATELEIRAS)	4	4	0	1	1	1	2	0	0	
QUANTAS MESAS	1	1	1	1	1	1	2	1	1	
QUANTAS CADEIRAS	2	7	9	6	6	4	6	2	3	
QUANTAS PERSIANAS SEM FUNCIONAR	3	2	0	3	1	0	1	0	0	
QUANTAS TOMADAS SEM FUNCIONAR	4	7	0	7	3	2	1	0	0	
FECHADURA DAS PORTAS SEM FUNCIONAR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
QUARTO COM INFILTRAÇÃO DO BANHEIRO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
INTER UPTOR QUEBRADO	3	3	0	0	0	0	3	0	0	

412 -> portas q - 416 -> nicho quebrado (5)

415 -> nicho da porta quebrado

417 -> duas portas

414 -> nicho janela quebrado, pintura, sujeira

- departamentos 412 esta com duas salas
- " 413 com nichos quebrados e um
monador no 49
- " 417 com duas salas.

<u>50</u> ALOJAMENTO (<u>30</u> ANDAR)	<u>57</u>	<u>58</u>	<u>59</u>	531	532	533	534	535	536	537
QUANTOS MORADORES	2			8	9	8	8	9	8	10
QUANTOS ACOCHAMBRADOS	-			0	0	0	0	1	0	2
QUANTAS CAMAS VELHAS	1			7	8	8	7	8	8	8
QUANTAS CAMAS NOVAS	1			1	0	0	1	0	0	0
QUANTOS COLCHÕES NOVOS (ESPUMA)	1			0	0	0	0	5	0	0
QUANTOS COLCHÕES VELHOS (CAPIM)	1			8	8	8	8	3	8	8
QUANTAS MESAS DE CABECEIRAS	1			5 ²	6 ²	0 ⁸	1 ⁷	3 ⁵	0 ⁸	0 ⁸
QUANTOS ARMÁRIOS EM PÉSSIMO ESTADO(S/PRATELEIRAS)	0			0	0	2	2	0	0	0
QUANTAS MESAS	1			1	1	1	1	1	1	1
QUANTAS CADEIRAS	2			6 ²	8	6 ²	3 ⁵	4 ⁴	5 ³	5 ³
QUANTAS PERSIANAS SEM FUNCIONAR	0			0	1	1	3	1	1	2
QUANTAS TOMADAS SEM FUNCIONAR	0			0	0	0	4	0	0	0
FECHADURA DAS PORTAS SEM FUNCIONAR	0			0	0	1	1	1	0	0
QUARTO COM INFILTRAÇÃO DO BANHEIRO	0			0	0	0	0	0	0	0
INTER UPTOR QUEBRADO	0			0	0	0	0	0	0	1
MAÇANETA QUEBRADA	1			1	0	0	0	0	0	0
NÃO DISTRIBUE PAPEL HIGIENICO	X			-	-	-	-	-	-	
NÃO FAZ A LIMPEZA	X			-	-	X	X	-	-	
VIDRO DA JANELA QUEBRADO				3	1	-	2	2	1	0
JANELAS C/ DEFEITO				* 0	-	-	0	-	0	

4 por quarto - 8 parapeito

SITUAÇÃO	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	
RALOS FALTANDO	2	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM-1	SIM-1
CHUVEIROS NÃO FUNCIONANDO	-	NÃO	NÃO	SIM-2	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
PRIVADA SEM TAMPA	-	NÃO	1	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
TORNEIRAS COM DEFÉITO	1	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM-1	SIM-1	NÃO
DESCARGA QUEBRADA	1	SIM-2	NÃO	SIM-1	NÃO	NÃO	NÃO	SIM-3	SIM-2	SIM-1	SIM-2
PIAS FALTANDO	-	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
PIAS SOLTAS	-	SIM-2	SIM-1	NÃO	± SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
INFILTRAÇÃO	-	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
TOMADAS QUEBRADAS	-	NÃO	SIM-2	NÃO	NÃO	NÃO	SIM-1	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
TAMPA FALTANDO	-	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM-1	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
ARMÁRIO QUEBRADO*	-	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
COLCHÕES DE CAPIM	-	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
TACOS SOLTOS/LADRILHOS SOLTOS	taco	SIM	SIM	SIM-TAC	SIM-LAD	NÃO	TAC. SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
LÂMPADAS/LÂMPADAS DA MESA QUEIMADAS	2 mesa	NÃO	/SIM-3	NÃO	NÃO	NÃO	/2	NÃO	/2	/1	NÃO
FICHADOS QUE MORAM FORA	-	SIM-1	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1	TAC	NÃO	4-SIM	NÃO
MORADORES NÃO ALUNOS ++	-	SIM-1	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
LIMPEZA NOS BANHEIROS (GERAL) +++	Sim	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO

Fechaduras.

++ ALUNOS COL. TÉCNICO?, PÓS-GRADUANDOS?, etc.. +++ QUANTAS VEZES NA SEMANA

OBSERVAÇÕES: Cadeira, mesa

- Pintura.
- Criar um sistema auxiliar nas horas de maior necessidade.
- Muitas das meninas fazem o "concerto".
- chave.
- A Teda verificou.

Mural

4º ALOJAMENTO (2º ANDAR) ALOJAMENTO FEMININO Nº 4

SITUAÇÃO	2 QUARTOS (4 VAGAS CADA UM), 1 SALA DE ESTUDO c/ 8 ESCRITÓRIOS, 3 SANITÁRIOS, 3 LAVATÓRIOS e 3 CHUVEIROS.									
CHUVEIROS NÃO FUNCIONANDO	/	/	/	2	/	/	/	/	/	1
PRIVADA SEM TAMPA	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/
TORNEIRAS COM DEBITO	/	/	/	1	/	1	1	/	/	1
DESCARGA QUEBRADA ou INSUFICIENTE	1	/	/	/	1	1	2	/	/	1
PIAS FALTANDO	/	/	/	/	/	/	/	/	2	/
PIAS SOLTAS	/	/	/	/	/	/	/	/	1	/
INFILTRAÇÃO	/	/	sim	/	/	/	/	SIM	/	sim
TOCADAS QUEBRADAS	/	2	1	3	/	/	/	/	/	/
ARMÁRIO QUEBRADO	/	/	2	1	1	1	1	/	1	/
COLCHÕES DE CAPIM	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
TACOS SOLTOS/LADRILHOS SOLTOS	/	/	sim	sim	/	sim	sim	SIM	sim	/
LAMPADAS/LAMPADAS DA MESA QUEIMADAS	/	/	/	1	/	2	1	/	1	/
FICHADOS QUE MORAM FORA	/	/	2	/	/	/	/	2	/	1
MORADORES NÃO ALUNOS ++	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
LIMPEZA NOS BANHEIROS (GERAL) +++	1	1	1	1	1	1	1	1	1/2	1
Apartamento	201	200	203	204	205	206	207	208	209	202

reclamação geral: muito mal feita

++ ALUNOS COL. TÉCNICO?, PÓS-GRADUANDOS?, etc.. +++ QUANTAS VEZES NA SEMANA

OBSERVAÇÕES :

Quantos acochambrados	/	/	1	/	/	2	/	2	/	1
Quantos meradores no total	8	8	7	8	8	10	8	8	8	8
Tampas do ralo faltando	-	2	1	3	2	-	1	-	2	1

CORREDOR E BANHEIRO (4º ALOJAMENTO)	1º ANDAR	2º ANDAR	3º ANDAR
Nº DE CHUVEIROS COM ÁGUA QUENTE	4	4	● 4(2)
Nº DE " " " " FUNCIONANDO	2	2	0
Nº " " " " FRIA	9	9	5(2)
Nº " " " " FUNCIONANDO	7	8	● 4
Nº DE PRIVADAS COM TAMPA	7	7 7	7
Nº DE PRIVADAS SEM TAMPA	0	0	0
Nº DE ESPELHOS	1	1	1/2
Nº DE LAMPADAS FUNCIONANDO NO CORREDOR	3	4	3
Nº DE LE LAMPADAS FUNCIONANDO NO BANHEIRO	3	2	3
Nº DE BOX DE PRIVADAS SEM PORTA	0	0	0
Nº DE TORNEIRAS NO COCHO	10	10	10
Nº DE TORNEIRAS FUNCIONANDO	9	● 9	10
BEBEDOR FUNCIONANDO	1	1	funcionando
BEBEDOR SEM FUNCIONAR	0	0	sem fun
Nº DE VASOS SANITARIOS COM AS TAMPAS SOLTAS	1	1	1
Nº DE DESCARGAS QUEBRADAS	● 1	1	1
3º andar -> bano que fornece agua para cocho			
1º ANDAR -> chuveiros, torneiras			

1º ANDAR → falta elétrica no corredor do
lavatório, no corredor do banheiro, infiltrações
no teto do banheiro, no teto dos sanitários
banheiros com os "baldes" estragados, ruído
do basculante faltando. Bebido para higiene!
baixa de energia elétrica para proteção e funcionamento
em condições favoráveis!

CORREDOR E BANHEIRO (<u>6º</u> ALOJAMENTO)	1º ANDAR	2º ANDAR	3º ANDAR
Nº DE CHUVEIROS COM 'ÁGUA QUENTE	4	4	4
Nº DE " " " " FUNCIONANDO	2	TODOS	TODOS
Nº " " " " FRIA	6	6	5
Nº " " " " FUNCIONANDO	4	↓	3
Nº DE PRIVADAS COM TAMPA	9	9	9
Nº DE PRIVADAS SEM TAMPA	—	—	↓ *
Nº DE ESPELHOS	↓	4	3
Nº DE LAMPADAS FUNCIONANDO NO CORREDBOR	4	3	2
Nº DE LE LAMPADAS FUNCIONANDO NO BANHEIRO	3	4	5
Nº DE BOX DE PRIVADAS SEM PORTA	—	—	—
Nº DE TORNEIRAS NO COCHO	9	8	10
Nº DE TORNEIRAS FUNCIONANDO	TODAS	7	TODAS
BEBEDOR FUNCIONANDO	↓	↓*	↓
BEBEDOR SEM FUNCIONAR	—	—	—
Nº DE VASOS SANITARIOS COM AS TAMPAS SOLTAS	—	—	—
Nº DE DESCARGAS QUEBRADAS	—	—	↓

* ↓ - ISOLADA
SI DESCARGA

TOTAL = 8

FALTA ↓ (TOT = 6)

* PRECARIAMENTE

CORREDOR E BANHEIRO (<u>2º</u> ALOJAMENTO)	1º ANDAR	2º ANDAR	3º ANDAR
Nº DE CHUVEIROS COM "ÁGUA QUENTE	4	4	4
Nº DE " " " " FUNCIONANDO	3	2	2
Nº " " " " FRIA	4	4	4
Nº " " " " FUNCIONANDO	4	-(SEM TORNEI- LA)	3
Nº DE PRIVADAS COM TAMPA	8	6	4
Nº DE PRIVADAS SEM TAMPA	1	1	3
Nº DE ESPELHOS	2	2	2
Nº DE LAMPADAS FUNCIONANDO NO CORREDOR	2	2	3
Nº DE LE LAMPADAS FUNCIONANDO NO BANHEIRO	3	3	1
Nº DE BOX DE PRIVADAS SEM PORTA	-	-	4
Nº DE TORNEIRAS NO COCHO	10	10	10
Nº DE TORNEIRAS (SEM FUNCIONAR)	-	-	-
BEBEDOR FUNCIONANDO	1	1	1
BEBEDOR SEM FUNCIONAR	-	-	-
Nº DE VASOS SANITÁRIOS COM AS TAMPAS SOLTAS	-	-	-
Nº DE DESCARGAS QUEBRADAS	-	-	1
Nº DE VIDROS QUEBRADOS	2	4	-

OBS: unidade muito grande no banheiro do 1º andar

faltando 2 portas toalhas

ledeirilha solta

faltando 2 tampas de ralo

2 chuveiros sem cans

5 " " " " duchas

3º andar faltando 3 cans do chuveiro
faltando 4 duchas

FL ALOJAMENTO (2º ANDAR)

	21	22	23	24	25	26	27
QUANTOS MORADORES	8	8	8	8	8		8
QUANTOS ACOCHAMBRADOS	1	1	-	-	-		-
QUANTAS CAMAS VELHAS	-	-	-	-	-		-
QUANTAS CAMAS NOVAS	8	8	8	8	8		8
QUANTOS COLCHÕES NOVOS (ESPUMA)	7	9	8	8	8		6
QUANTOS COLCHÕES VELHOS (CAPIM) <i>Falta um colchão</i>	-	-	-	-	-		2
QUANTAS MESAS DE CABECEIRAS	2	2	-	4	5		4
QUANTOS ARMÁRIOS EM PÉS IMO ESTADO (S/PRATELEIRAS)	2	-	1	-	2		1
QUANTAS MESAS	1	1	2	1	1		1
QUANTAS CADEIRAS	8	9	3	6	3 ^{1 sala} 25 cadeiras		6
QUANTAS PERSIANAS SEM FUNCIONAR	-	-	-	-	-		-
QUANTAS TOMADAS SEM FUNCIONAR	-	-	-	-	2		-
FECHADURA DAS PORTAS SEM FUNCIONAR	-	1	-	-	-		-
QUARTO COM INFILTRAÇÃO DO BANHEIRO	-	-	-	Sim	-		-
INTER UPTO QUEBRADO	-	-	-	-	1		-
<i>Janela empurrada</i>							1
<i>Total</i>							

F1 ALOJAMENTO (1º ANDAR)	Cabeceira									
	12	13	14	15	17	18	19	16		
QUANTOS MORADORES	3	8	8	8	8	8	8	8		
QUANTOS ACOCHAMBRADOS	0	-	1	-	-	2	-	1		
QUANTAS CAMAS VELHAS	3	8	8	-	-	8	-	-		
QUANTAS CAMAS NOVAS	0	8	8	8	8	8	8	8		
QUANTOS COLCHÕES NOVOS (ESPUMA)	3	8	8	8	7	8	8	7		
QUANTOS COLCHÕES VELHOS (CAPIM)	0	-	-	-	1	-	-	1		
QUANTAS MESAS DE CABECEIRAS	0 ³	1 ⁴	5 ³	- ⁸	- ⁸	3	2	1		AVER
QUANTOS ARMÁRIOS EM PÉS IMO ESTADO (S/PRATELEIRAS)	2	2	3	2	3	4	4	4		
QUANTAS MESAS	1	1	1	1	1	1	1	1		
QUANTAS CADEIRAS	3	8	6	7	4	8	12	7		
QUANTAS PERSIANAS SEM FUNCIONAR	1	-	3	7	-	3	-	-		
QUANTAS TOMADAS SEM FUNCIONAR	0	1	1	-	-	-	-	-		
FECHADURA DAS PORTAS SEM FUNCIONAR	0	1	-	-	2	-	1	-		
QUARTO COM INFILTRAÇÃO DO BANHEIRO	0	-	-	-	-	-	-	-		
INTER UPTOR QUEBRADO	0	-	-	-	-	-	-	-		
OBS: O piso do quarto 18A. está afundado										

22/05/81

	PG	PG	PG	PG	PG	PG	PG	PG	PG	PG
<u>3º</u> ALOJAMENTO (<u>3º</u> ANDAR)	37	38	39	331	332	333	334	335	336	337
QUANTOS MORADORES	2	2	3	9	9	10	8	10	8	8
QUANTOS ACOCHAMBRADOS	0	0	1	1	1	2	0	2	0	0
QUANTAS CAMAS VELHAS	0	2	3	5	5	2	3	2	0	2
QUANTAS CAMAS NOVAS	2	0	0	4	3	7	5	7	8	6
QUANTOS COLCHÕES NOVOS (ESPUMA)	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1
QUANTOS COLCHÕES VELHOS (CAPIM)	1	2	4	9	9	9	8	6	3	7
QUANTAS MESAS DE CABECEIRAS	1	2	2	1	0	1	0	3	3	2
QUANTOS ARMÁRIOS EM PÉSSIMO ESTADO (S/PRATELEIRAS)	1	0	2	5	3	1	1	4	1	6
QUANTAS MESAS	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1
QUANTAS CADEIRAS	2	2	2	5	6	7	8	9	10	3
QUANTAS PERSIANAS SEM FUNCIONAR	1	0	0	1	1	3	1	0	2	2
QUANTAS TOMADAS SEM FUNCIONAR	1	0	1	4	0	0	1	0	2	3
FECHADURA DAS PORTAS SEM FUNCIONAR	1	0	0	1	1	2	0	1	0	0
QUARTO COM INFILTRAÇÃO DO BANHEIRO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
INTER UPTOR QUEBRADO	1	0	0	0	0	1	0	1	1	3
Morando no 4º	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Vidros quebrados	1	0	1	2	0	3	4	3	6	2
Infiltração água de estudo e quarto	0	1	0	Sim	0	0	1	0	Sim	0
Pontas das mãos estadas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Lutando com lixo	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim
Valegem (boixe)	"	"	Sim	"	Sim	Sim	Sim	"	"	"

Caixa peruana caindo 37 1 beliche

reabrindo colchões - 39 ~~pagam reverte~~ ~~com taxa limpeza~~

caixa peruana montanha (332) necessita luz fluorescente sala de estudo
- colchões estudo estragado (332)

1 beliche - 332 - 4 cadeiras quebradas

~~1 cadeira~~ ~~com~~

2 cadeiras quebradas (333) - faltando também caixa da americana.

1 cama nova quebrada (334) necessita de luz fluorescente.

4 cadeiras quebradas (334)

1 beliche (335)

0 restante dos colchões nos dormitórios (335).

2 cadeiras do aluna (336)

5 cadeiras quebradas e 1 madeira (336) -

5 armários (2) (38)

331 - tão pagando um funcionário para fazer limpeza.

39 -

CORREDOR E BANHEIRO (F1 ALOJAMENTO)	1º ANDAR	2º ANDAR	3º ANDAR
Nº DE CHUVEIROS COM 'ÁGUA QUENTE	5	5	5
Nº DE " " " " FUNCIONANDO	5	5	5
Nº " " " " FRIA	5	5	5
Nº " " " " FUNCIONANDO	5	5	5
Nº DE PRIVADAS COM TAMPA	4	5	5
Nº DE PRIVADAS SEM TAMPA	1	—	—
Nº DE ESPELHOS	2	3	3
Nº DE LAMPADAS FUNCIONANDO NO CORREDOR	2	3	2
Nº DE LE LAMPADAS FUNCIONANDO NO BANHEIRO	6	4	1
Nº DE BOX DE PRIVADAS SEM PORTA	—	—	—
Nº DE TORNEIRAS NO COCHO	10	10	10
Nº DE TORNEIRAS FUNCIONANDO	10	10	10
BEBEDOR FUNCIONANDO	Sim	Sim	Sim
BEBEDOR SEM FUNCIONAR	—	—	—
Nº DE VASOS SANITARIOS COM AS TAMPAS SOLTAS	—	—	—
Nº DE DESCARGAS QUEBRADAS	—	—	—
Piso Quebrado no banheiro	Não	Sim	Sim
Goteira no teto do banheiro	Sim	Sim	—
Piso Quebrado no corredor	Não	Sim	Sim
Encanamentos no teto do banheiro em mau estado (caindo)	Sim	Sim	—

Obs: 4 estão s/o
crivo e os 5 estão
lutufido
1 chuveiro está
c/ torneira
quebrada.

F1

(20)

- 21 - A
- 22 - A
- 23 - A
- 24 - A
- 25 - A
- 26 - A
- 27 - A


(30)

(15)

ALOJAMENTO (ANDAR)	M1			M3			M4			TOTAL
	1º AND	2º AND	3º A	1º AND	2º AND	3º AND	1º AND	2º AND	3º AND	
QUANTOS MORADORES	57	62	62	66	65	69	59	60	62	
QUANTOS ACOCHAMBRADOS	4	9	4	7	6	7	3	4	8	
QUANTAS CAMAS VELHAS	20	33	32	26	28	24	38	28	51	
QUANTAS CAMAS NOVAS	35	22	35	26	32	42	22	33	14	
QUANTOS COLCHÕES NOVOS (ESPUMA)	27	25	5	7	15	5	3	8	6	
QUANTOS COLCHÕES VELHOS (CAPIM)	34	44	48	49	46	58	49	56	61	
QUANTAS MESAS DE CABECEIRAS <small>FALTA</small> 46 ⁴⁶ <small>2</small> 53 ⁵³ <small>2</small> 41 ⁴¹ <small>2</small> 41 ⁴¹ <small>4</small> 48 ⁴⁸ <small>1</small> 47 ⁴⁷ <small>-</small> 43 ⁴³ <small>-</small> 43 ⁴³ <small>-</small>	46	53	41	41	41	48	47	43	43	
QUANTOS ARMÁRIOS EM PÉSIMO ESTADO (S/PRATELEIRAS)	4	5	5	14	12	24	14	10	17	
QUANTAS MESAS <small>FALTAM</small>	1	1			-					
QUANTAS CADEIRAS <small>FALTAM</small> <small>QUEBRADAS</small>	7	17	13	7	7	11	17	15	16	
QUANTAS PERSIANAS SEM FUNCIONAR	5	9		8	11	11	10	11	7	
QUANTAS TOMADAS SEM FUNCIONAR	4	4	8	29	15	12	22	16	24	
FECHADURA DAS PORTAS SEM FUNCIONAR	2	3	5	3	6	6	4	6	7	
QUARTO COM INFILTRAÇÃO DO BANHEIRO <small>ou nas</small>	1	2	-	2	2	5	2	1	4	
INTER UPTOR QUEBRADO	1	2	1	6	4	8	9	3	6	
BELICHES		3	4						-	
VIDRO QUEBRADO	7	7	17	18	18	22	7	16	-	
LATAS DE LIXO									-	
Moradores no 4º				4	2	2			-	

2 cadeiras
sala de
estudos
16.

5 cadeiras
sala
estudos.
135e
136.



camas quebradas -

luz fluorescente na sala → grande problema.

alguns colchões de espuma são de alunos, inclusive camas,

problemas de voltagem.

Algumas camas estão quebradas.
Cacos saltos.

Quarto 18A com piso afundando.

ALOJAMENTO (ANDAR)	M5			M6			F1		
	1ºAND	2ºAND	3ºAND	1ºAND	2ºAND	3ºAND	1ºAND	2ºAND	3ºAND
QUANTOS MORADORES	52	63	62	90	91		59	48	57
QUANTOS ACOCHAMBRADOS	5	4	4	8	8		4	2	3
QUANTAS CAMAS VELHAS	37	53	54	92	68		3	NENHUMA	56
QUANTAS CAMAS NOVAS	11	8	2	-	21		56	48	-
QUANTOS COLCHÕES NOVOS (ESPUMA)	-	1	5	10	52		57	46	2
QUANTOS COLCHÕES VELHOS (CAPIM)	48	62	43	81	42		2	2	
QUANTAS MESAS DE CABECEIRAS	27 27	43	42 42						
QUANTOS ARMÁRIOS EM PÉS IMO ESTADO (S/PRATELEIRAS)	13	16	4	32			17	6	
QUANTAS MESAS									
QUANTAS CADEIRAS	22	29	19	17			8	14	
QUANTAS PERSIANAS SEM FUNCIONAR	15	10	9	6			7	NENHUMA	
QUANTAS TOMADAS SEM FUNCIONAR	6	4	4	11	2		2	2	
FECHADURA DAS PORTAS SEM FUNCIONAR	3	8	3	6			4	1	
QUARTO COM INFILTRAÇÃO DO BANHEIRO	1	-	-	1			-	1	
INTER UPTOR QUEBRADO	4	1	1	6			-	1	
VIDROS QUEBRADOS	6	16	9						
MORADORES NO 49.									

FALTAM QUEBRADAS

FALTAM QUEBRADAS

1 Cadênia
Sala de estudos
nº 25.

chamar quem fez para terminar, pois não estou entendendo

F2 ALOJAMENTO (1º ANDAR) ALOJAMENTO Nº

SITUAÇÃO	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	TOTAL
3 por quarto. 6 por apart.											
CHUVEIROS NÃO FUNCIONANDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PRIVADA SEM TAMPA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TORNEIRAS COM DEFÉITO	-	2	3	1	2	2	-	3	-	-	1
DESCARGA QUEBRADA	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	14
PIAS FALTANDO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3
PIAS SOLTAS	3	1	3	2	1	2	-	3	-	1	2
INFILTRAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
TOMADAS QUEBRADAS	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	5
ARMÁRIO QUEBRADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLCHÕES DE CAPIM	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
TACOS SOLTOS/LADRILHOS SOLTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÂMPADAS/LÂMPADAS DA MESA QUEIMADAS	-	1	-	-	-	2	-	-	2	3	8
FICHADOS QUE MORAM FORA	-	1	3 fora 3 acoch.	1 fora 1 acoch.	2 fora 2 acoch.	1 fora 1 acoch.	-	-	1 fora 3 acoch.	-	
MORADORES NÃO ALUNOS ++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 PÓS GRAD.	
LIMPEZA NOS BANHEIROS (GERAL) +++	Não.	Não.	Não.	Não.	Não.	Não.	Não.	Não.	Sim.	Sim.	
Ratos Faltando.	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	

++ ALUNOS COL. TÉCNICO?, PÓS-GRADUANDOS?, etc.. +++ QUANTAS VEZES NA SEMANA

OBSERVAÇÕES :

X- Sim

109- trinco da porta quebrado.
porta fechadura em 5 armários da sala de estudos

107- reboco caindo.

103- buracos na parede feitos quando da colocação de grades.

Falta espelhos de Tomada em 90% dos quartos.

ALOJAMENTO

(ANDAR)

ALOJAMENTO Nº

SITUAÇÃO	F2 1º AND	2º AND	F3 1º AND	2º AND	F4 1º AND	2º AND	TOTAL
CHUVEIROS NÃO FUNCIONANDO	OK.	2		2	2	2	8
PRIVADA SEM TAMPA	2	1		OK	3	1	7
TORNEIRAS COM DEBITO	14	6		1	1	4	26
DESCARGA QUEBRADA	3	2		12	4	5	26
PIAS FALTANDO	2	OK		OK	5	2	9
PIAS SOLTAS	16	13		4	OK	1	34
INFILTRAÇÃO	9 apart.	6 apart.		1 apart.	6 apart.	3 apart.	25
TOMADAS QUEBRADAS	5	OK		3	7	6	21
ARMÁRIO QUEBRADO	OK	OK		OK	2	7	9
COLCHÕES DE CAPIM	1	NENHUM OK		NENHUM	NENHUM	NENHUM	1
TACOS SOLTOS/LADRILHOS SOLTOS	OK	OK		7 alojaf	3 alojf	6 alojf	16 alojf
LÂMPADAS/LÂMPADAS DA MESA QUEIMADAS	8	8		10	14	5	45 ^{lâmp}
FICHADOS QUE MORAM FORA	9	3		6	3	5	26
	10	5			4 ACDC	6	25
MORADORES NÃO ALUNOS ++	1 PG	2 PG		1	NENHUM		4
LIMPEZA NOS BANHEIROS (GERAL) +++ 1 vez/semana → Geral	8 Não 2 Sim	4 Não 5 Sim	4 Não 5 Sim	6 Não 4 Sim	Tudo OK	Tudo OK	
RALOS FALTANDO	3	1		5		12	21

++ ALUNOS COL. TÉCNICO?, PÓS-GRADUANDOS?, etc.. +++ QUANTAS VEZES NA SEMANA

OBSERVAÇÕES: MORADORES + ACOCHAMBRADOS. 81 82. 72 81 81 397.

obs → falta espelho de interruptor em 90% dos quartos.

Trincos de portas e armários → reclamação geral.

~~caso isolado~~ O nº de pessoas que moram no 49, geral
é coberto pelo nº de acochambrados.

Casos isolados - F2-103 foram feitas buracos nas paredes quando
da colocação de grades. Não foram consertados.

F1-18A - piso quebrando.